

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0599-43	FECHA:	



Foto 1: SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA.



Foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO EN COCINA



Foto 3: SUMINISTRO Y REPARACION DE MURO DE BLOCK DE COCINA.



Foto 4: SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



Foto 5: SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelio Ordóñez Luján

Firma y sello del Presidente de la OPR



Samy J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

