

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRAFOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS: PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REFUGIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-0603-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA G 26




Foto 2:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA



Foto 3:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 	 
---	--

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REFUGIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0603-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26



Foto 2:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA



Foto 3:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio El Refugio, Coatepeque.


Firma y Sello Director Centro Educativo, Caserio El Refugio, Coatepeque.