



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL PITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0606-43	FECHA:	08/07/2024



Foto 1: Suministro e instalacion de estructuras metálicas de columnas con perfiles metálicos



Foto 2: Suministro e instalacion de columnas metálicas



Foto 3: Suministro e instalacion de estructura metálica soporte de cubierta con perfiles metálicos (costaneras)



Foto 4: Suministro e instalacion de estructura metálica soporte de cubierta con perfiles metálicos (costaneras)



Foto 5: Suministro e instalación de lamina troqueleada calibre 26 Modulo 3



Foto 6: Suministro e instalación de lamina troqueleada calibre 26 Modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Marilu Perez de la Cruz

Sandra Marilu Perez de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



Vilma Nohemi Gutierrez Lopez

Vilma Nohemi Gutierrez Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo

