



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0608-43	FECHA:	13/08/2024



FOTO 1: Suministro e instalación de sanitarios lavables



FOTO 2: Suministro y sustitución de estructura metálica para techo de cocina



FOTO 3: Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 para techado de cocina



FOTO 4: Suministro e instalación de canales y bajadas de agua



FOTO 5: Suministro y reparación de pared de cocina



FOTO 6: Suministro y repello de pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mereidi Magdalena Mendez REY
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0608-43	FECHA:	13/08/2024



FOTO 7: Suministro e instalación de columnas



FOTO 8: Mantenimiento y remodelación de cocina



FOTO 9: Suministro e instalación de sistema eléctrico 150 mts



FOTO 10: Mantenimiento de fosa séptica



FOTO 11: Mantenimiento de pintado de puertas



FOTO 12: Mantenimiento e instalación de accesorios de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Magdalena Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0608-43	FECHA:	13/08/2024



FOTO 13: Suministro y reparación de balcón de metal



FOTO 14: Suministro y reparación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Magdalena Méndez R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

