



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0613-43	FECHA:	01/07/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina modulo 1



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina modulo 1



Foto 3: Sustitución de estructura metálica de techo modulo 1



Foto 4: Sustitución de estructura metálica de techo modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

Yanira Peleón

ELIA YANIRA DE LEON CIFUENTES

Firma y sello del Presidente de la OPF



ONLANDO JOSE GARCIA GARCIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

