



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Troje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0614-43	FECHA:	2/04/2024



Foto1: Describir la actividad de la fotografía: Preparación del área para instalación de nueva puerta.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: Soldadura de marco para topes de puerta.



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: Momento en que llegan las puertas nuevas.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: Reforzamiento de marco para tope de puerta.

Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Inelia Durán

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

