

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Troje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0614-43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: Cubierta de techo ya cambiado.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: Cubierta de techo ya cambiado y material que se quitó.



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: Puerta ya instalada.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: Vista de cubierta de techo por la parte interna.



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: Vista de techo ya instalado.



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: Cubierta de techo por la parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas por una de hojas.

Clemencia Zúñiga Dueñas

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo PRA

