

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0615 -43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: sustitución de pared perimetral con muro de manopostería reforzada con zapata de 1x1 metro



Foto 2: sustitución de pared perimetral con muro de manopostería reforzada con zapata de 1x1 metro



Foto 3: Suministro e instalación de balcones



Foto 4: Suministro e instalación de balcones



Foto 5: Suministro e instalación de porton metalico




Foto 6: Suministro e instalación de porton metalico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rudy Mejía López
Firma y sello del Presidente de la OPE




Evelyn Lissette Oxlaj Vasquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

