

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0615 -43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: sustitución de pared perimetral con muro de manopostería reforzada con zapata de 1x1 metro



Foto 2: sustitución de pared perimetral con muro de manopostería reforzada con zapata de 1x1 metro



Foto 3: Suministro e instalación de balcones



Foto 4: Suministro e instalación de balcones



Foto 5: Suministro e instalación de porton metalico



Foto 6: Suministro e instalación de porton metalico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rudy Mejía López

Rudy Mejía López

Firma y sello del Presidente de la OPR



Evelyn Lisette Oxtaj Vasquez

Evelyn Lisette Oxtaj Vasquez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

