



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0618-43	FECHA:	22/05/2024



SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



INSTALACION DE CUBIERTA METALICA, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL




INSTALACION DE CUBIERTA METALICA, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

