



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JALISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0620-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1:
REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 2:
SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 3:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE HIERRO POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE HIERRO POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 5:
REPARACIÓN PARED DE COCINA



Foto 6:
REPARACIÓN DE GABINETES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

