

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26



Foto 2:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA



Foto 3:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 5:
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 6:
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodas

Firma y sello del Presidente de la C





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1:

 REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE ESCENARIO



Foto 2:

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y BASES DE METAL PARA SALON

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodas R.

 Firma y sello del Presidente de la JEF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

