

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1:
 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26



Foto 2:
 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA EN SALON



Foto 3:
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4:
 APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 5:
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE SALON



Foto 6:
 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maira Angelica Rodas

Firma y sello del Presidente de la JEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	2/8/2024



Foto 1:
REPARACION DE TORTA DE CONCRETO DE ESCENARIO



Foto 2:
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3:
SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA ALUZINC TROQUELADA C28 EN SALON



Foto 4:
REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN SALON




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodas R.
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

