

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN BENITO PACAYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0920-0626-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Sustrucción de portón metálico



Foto 2: Suministro e instalación de paredes de cocina, reparación de estufa rural



Foto 3: Sustrucción de piso de concreto



Foto 4: Suministro e instalación de piso en área deportiva



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Suministro e instalación de muro de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público