



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0628-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: Instalacion de lamina troqueleada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparacion de muro de block reforzado en paredes del baño,fabricacion de mejorito ,



Foto 4: cambio de techo y estructura de baños , colocación de piso y azulejos en baños



Foto 5: Instalación de 6 tasas de baño y lavamanos con base de concreto con azulejo



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO A PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BEATRIZ MIRANDA DE MAZARIEGOS
Firma y sello del Presidente de la OPF



Henry Wosveli Escobedo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

