

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0638-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Alfredo Gorman

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0638-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024



Foto 5: Sustrucción de estructura metálica galvanizada.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio.




Foto 7: Sustrucción de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jose Alfredo Gomez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--