

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0638-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.





Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0638-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024.



Foto 5: Sustrucción de estructura metálica galvanizada.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 7: Sustrucción de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
--	---