



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MONTE CRISTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0641-43	FECHA:	15 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en patio.



FOTO 2: sustitución de capote Maxalum calibre 26.



FOTO 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO 4: sustitución de tubería PVC lineal principal agua pluviales.



FOTO 5: sustitución de muro perimetral con barda de concreto.



FOTO 6: sustitución de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MONTE CRISTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0641-43	FECHA:	15 DE JULIO DE 2024



FOTO 7: sustitución de plafoneras.



FOTO 8: sustitución de bombillas Led Globo 30 W.



FOTO 9: reparación de cableado eléctrico calibre 14 AWG.



FOTO 10: aplicación de pintura lavable exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
MONTE CRISTO
COATEPEQUE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público