

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE FINAL, BARRIO COLOMBITA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0646-45	FECHA:	3/07/2024



Instalación de Muro Perimetral con material prefabricado de concreto reforzado H=2.50M, e= 5cm. C1 15x15 cm



Instalación de Muro Perimetral con material prefabricado de concreto reforzado H=2.50M, e= 5cm. C1 15x15 cm




Instalación de Muro Perimetral con material prefabricado de concreto reforzado H=2.50M, e= 5cm. C1 15x15 cm



Instalación de Muro Perimetral con material prefabricado de concreto reforzado H=2.50M, e= 5cm. C1 15x15 cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--