



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ CAMPO LIBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0920-0913-43	FECHA:	11/07/2024

CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



REPARACIÓN Y REPELLO DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN Y REPELLO DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PORTON DE METAL 4X2



SUSTITUCION DE PORTON DE METAL 4X2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VTEA

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

