



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5, NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2645-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUNETA DE CONCRETO .



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CONCRETO



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO EN VENTANA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN AULA 1



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA CON AZULEJO



Foto 6: SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMINA TROQUELEADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Vasquez

BRENDA ELOINA VÁSQUEZ LÓPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oralia Pérez Tebalán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5, NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2645-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: FINALIZACION DE LIMPIEZA DE FOSA



Foto 2: SUMINISTRO DE PINTURA Y KIT PARA INTERIOR



Foto 3: SUMINISTRO DE PINTURA Y KIT PARA EXTERIOR



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN BODEGA, COCINA Y EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el historial de hojas.

Brenda Vásquez
BRENDA ELOINA VÁSQUEZ LÓPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oralla Pérez Tebalán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

