



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN BARRIO AURORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 3-50 ZONA 8 BARRIO AURORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2655-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: INSTALACIÓN Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHADO DE PATIO




Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EXACTO



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS COMPLETOS DE CERÁMICO




Foto 4: CAMBIO DE SANITARIOS COMPLETOS DE CERÁMICO



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA EVACUACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL



Foto 6: INSTALACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEIN-PAIN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

