



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN BARRIO AURORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 3-50 ZONA 8 BARRIO AURORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2655-42	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: FINALIZACIÓN INSTALACIÓN Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHADO DE PATIO



Foto 2: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EXACTO



Foto 3: FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE SANITARIOS COMPLETOS DE CERÁMICO



Foto 4: FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE SANITARIOS COMPLETOS DE CERÁMICO



Foto 5: FINALIZACIÓN CON SELLO Y REPELLO CON CEMENTO EN ÁREA DE INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA EVACUACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL



Foto 6: FINALIZACIÓN CON SELLO Y REPELLO CON CEMENTO EN ÁREA DE SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CEIN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

