



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2665-42	FECHA	30/09/2024



Sustitución de puertas nuevas de metal con chapa Yale



Sustitución de balcones de metal



Instalación de Ventanas de metal



Sustitución de lámparas tipo led.



Sustitución de tomacorrientes dobles.



Sustitución de tablero de filones de 8 circuitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lerdy mendez

Firma y sello del representante de la OPI

Caserío Monterrey No. 1
Consejo Educativo
E.O.R.M.

Alvarado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2665-42	FECHA:	30/09/2024



Mantenimiento de Fosa Séptica.



Mantenimiento de balcones de metal.



Mantenimiento de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caserío Monterrey No. 1

Lerby mendez

Consejo Educativo
E.O.R.M.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Olivia S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

