

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustrución de puertas nuevas de metal con Chapa Yale



Foto 2: Sustrución de balcones de metal



Foto 3: Instalación de Ventanas de Metal



Foto 4: Sustrución de lamparas tipo led




Foto 5: Sustrución de Tomacorrientes Dobles



Foto 6: Sustrución de Tablero de flipones de 8 circuitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caserio Monterrey No. 1 <i>Lesly mendez</i> Consejo Educativo Firma y sello del Presidente de la OPFO. R. M.	<i>Olivia S.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: Mantenimiento Fosa Séptica



Foto 8: Mantenimiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la CDEP, R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

