



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustitución de puertas nuevas de metal con Chapa Yale



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Instalación de Ventanas de Metal



Foto 4: Sustitución de lamparas tipo led



Foto 5: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 6: Sustitución de Tablero de filpones de 8 circuitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en la última página de hojas.

Lerly mendez

Consejo Educativo
E.O.R.M.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Alpina



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERREY No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2665-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de Fosa Séptica



Foto 8: Mantenimiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Casario Monterrey No. 1	
Firma y Sello del Presidente de la OPE	Consejo Educativo E.O.R.M.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

