

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REPÚBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-26-2739-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1:
SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2:
SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 3:
REPARACION DE PARED EXTERIOR EN 1 AULA



Foto 4:
REPARACION DE PARED INTERIOR EN 1 AULA



Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN 1 AULA



Foto 6:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 1 AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Prestante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REPÚBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2739-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7:
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS





Foto 8:
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS



Foto 9:
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la CPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---