



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2874-42	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION E INSTALACION DE 15 PUERTAS DE METAL EN AULAS



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR ROTOPLAS COMO FOSA SEPTICA




Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Miranda de Mazaregos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Henry Wosveli Escobedo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

