

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVE. 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2883-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 2: INTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3: INSTALACIÓN CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: INSTALACIÓN CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.







