



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2905-42	FECHA:	16/04/2024

 Foto 1: Sustrucción de columnas de concreto	 Foto 2: Desmontaje de puertas para mantenimiento y reparación.
 Foto: Instalación de piso cerámico	 Foto 4: Instalación de bomba presurizadora para depósito agua
 Foto 5:	 Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar - Omitir de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---