

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2905-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1:

 Sustitución de columnas de concreto



Foto 2:

 Reparación y mantenimiento de puertas de metal



Foto 3:

 Instalación de piso cerámico



Foto 4:

 Instalación de Bomba presurizadora instalada.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---