



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEREY No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3024-43	FECHA:	30/07/2024



FOTO 1: Suministro y sustitucion de estructura metalica pozo



FOTO 2: suministro y sustitucion de lamina troquelada C26 pozo



FOTO 3: Suministro e instalacion de deposito de agua 1000 ml



FOTO 4: Suministro y reparacion de brocal de pozo




FOTO 5: Suministro y sustitucion de pila de concreto



FOTO 6: Suministro y sustitucion de torta de concreto patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
ESTADO DE MÉXICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEREY No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3024-43	FECHA:	30/07/2024



FOTO 7: Suministro e instalacion de piso ceramico aulas y cocina



FOTO 8: Suministro e instalacion de sistema electrico



FOTO 9: Suministro y sustitucion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

