



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EXPERIMENTAL DE EDUCACION INTEGRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Pacaya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3777-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Sustitucion de lamina modulo 1



Foto 2: sustitucion de lamina modulo 2



Foto 3: mantenimiento de estructura soporte de metal



Foto 4: Sustitucion de puerta de metal 2.56 m x

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuli Juarez

YULI JUAREZ ROMERO

Firma y sello del Presidente de EORM



Marlen Antonieta Rivera Barrios

DIRECCIÓN
MARLEN ANTONIETA RIVERA BARRIOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

