



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EXPERIMENTAL DE EDUCACION INTEGRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Pacaya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3777-43	FECHA:	24/06/2024



Foto1: Sustrución de lamina modulo 1



Foto 2: sustrución de lamina modulo 2



Foto 3: mantenimiento de estructura soporte de metal



Foto 4: Sustitucion de puerta de metal 2.56 m x

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y copiar el número de hojas.

Yuli Juárez Romero
YULI JUÁREZ ROMERO
COORDINADOR GENERAL
DE EDUCACIÓN INTEGRAL
SECRETARÍA GENERAL
DE EDUCACIÓN INTEGRAL
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la Junta

Marlen Antonieta Rivera Barrios
MARLEN ANTONIETA RIVERA BARRIOS
DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN INTEGRAL
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público