

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 2-89 ZONA 6 COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4068-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/04/2024



Foto 1: Evaluadora de campo inicia con el recorrido para verificar avances en el edificio educativo beneficiado.



Foto 2: Puede verificarse el avance en la colocación de piso en área de corredor, hace falta realizar la limpieza correspondiente.



Foto 3: Se ha concluido con la colocación de piso en área de corredor.



Foto 4: Se ha finalizado la instalación de piso en aula 1.



Foto 5: Se puede verificar el avance en la instalación de ventanas.



Foto 6: Se puede verificar la instalación de inodoro en módulo de baños 1.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 2-89 ZONA 6 COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4068-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/04/2024



Foto 7: Se puede verificar la instalación de inodoro en módulo de baños 2.



Foto 8: Se puede verificar el remozamiento de vidrios en ventanas, y la instalación de piso en aula 2.



Foto 9: Se puede verificar la instalación de piso en area de corredor de módulo de aulas.



Foto 10: Se puede verificar la instalación de puerta en área de baños.




Foto 11: Miembro de OPF procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Evaluadora de campo finaliza con la visita de seguimiento del programa de remozamiento.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa