

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1105/2023



Foto 1: Estado actual de sanitarios.




Foto 2: Estado físico de modulo de sanitarios.



Foto 3: Estado de piso en corredor de módulo 1.



Foto 4: estado del interior de aula en módulo 1.



Foto 5: Estado de balcones de módulo 1



Foto 6: Estado de piso y banqueta en módulo 2.

Sander Ays



Firma y sello del Presidente de la

Victor Hemerson Nehemias Uz Menchú
INGENIERO CIVIL
con Entidad Construcciones Rurales
Colegiado 18.166

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1105/2023



Foto 7: Estado de techo e iluminación en interior de aula en módulo 2.



Foto 8: Estado exterior de módulo 2.



Foto 9: Estado de piso en aula de módulo 2.



Foto 10: Falta de instalaciones eléctricas en aulas de módulo 2.



Foto 11: fotografía de consultor en instalaciones educativas




Foto 12: fotografía con miembros de la OPF y maestros del establecimiento.

Sandra Reyes
Firma y sello del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos (PMEEP)



Victor Hemerson Nehemias Dz. Menchú
INGENIERO CIVIL
con título en Construcciones Rurales
Colegiado 18,376

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa