



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOT-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA:	07-06-2024



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE SANITARIOS



Foto 2: ESTADO FÍSICO DE MÓDULO DE SANITARIOS



Foto 3: ESTADO DE PISO EN CORREDOR DE MÓDULO 1



Foto 4: ESTADO INTERIOR DE AULA EN MÓDULO 1



Foto 5: ESTADO DE BALCONES DE MÓDULO 1




Foto 6: ESTADO DE PISO Y BANQUETA EN MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar (Añadir) de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRÁCTICA 123
VERSIÓN 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-4143-42	FECHA:	07-06-2024



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE SANITARIOS



Foto 2: ESTADO FISICO DE MODULO DE SANITARIOS



Foto 3: ESTADO DE PISO EN CORREDOR DE MODULO 1



Foto 4: ESTADO INTERIOR DE AULA EN MODULO 1



Foto 5: ESTADO DE BALCONES DE MODULO 1



Foto 6: ESTADO DE PISO Y BANQUETA EN MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA:	07-06-2024



Foto 1: ESTADO DE TECHO E ILUMINACION EN INTERIOR DE AULA MODULO 2



Foto 2: ESTADO EXTERIOR DE MODULO 2



Foto 3: ESTADO DE PISO EN AULA DE MODULO 2



Foto 4: FALTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS DE MODULO 2




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---