



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FICHIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA:	25-06-2024



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE SANITARIOS



Foto 2: ESTADO FÍSICO DE MÓDULO DE SANITARIOS



Foto 3: ESTADO DE PISO EN CORREDOR DE MÓDULO 1



Foto 4: ESTADO INTERIOR DE AULA EN MÓDULO 1





Foto 5: ESTADO DE BALCONES DE MÓDULO 1



Foto 6: ESTADO DE PISO Y BANQUETA EN MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA:	25-06-2024



Foto 1: ESTADO DE TECHO E ILUMINACION EN INTERIOR DE AULA MODULO 2



Foto 2: ESTADO EXTERIOR DE MODULO 2



Foto 3: ESTADO DE PISO EN AULA DE MODULO 2



Foto 4: FALTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS DE MODULO 2



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJON SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4143-42	FECHA:	25-06-2024



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE SANITARIOS



Foto 2: ESTADO FISICO DE MODULO DE SANITARIOS



Foto 3: ESTADO DE PISO EN CORREDOR DE MODULO 1



Foto 4: ESTADO INTERIOR DE AULA EN MODULO 1





Foto 5: ESTADO DE BALCONES DE MODULO 1



Foto 6: ESTADO DE PISO Y BANQUETA EN MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.