

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0001-45	FECHA:	8/06/2024




Foto1: MANTENIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN



Foto 2: INSTALACIÓN DE PAREDES




Foto 3: INSTALACION DE COSTANERA Y PANELES DE TECHO



Foto 4: INSTALCION DE PAREDES Y PUERTA DE COGINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE CUNETA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE CUNETA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro Iruarez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

