

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0001-45	FECHA:	3/07/2024



Foto1: VISTA DE REMODELACION DE COCINA 100%



Foto 2: VISTA DE TECHO DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTUFA



Foto 4: SUSTITUCION DE MESAS DE TRABAJO



Foto: VISTA MANTENIMIENTO DE CUNETA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público