

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0025-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Terminación de pared perimetral de concreto



Foto 2: terminación de pared perimetral de concreto



Foto 3: Terminación de pared perimetral de concreto



Foto 4: ampliación de cuneta




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---