

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0672-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Judith Velasco

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

