



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0672-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL Y SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA



Foto: VISTA INTERIOR MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL Y SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 6: VISTA INTERIOR MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL Y SUSTITUCION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Judith velasco
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Nancy Defensor
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

