

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO /	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-1057-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/05/2023 /



Foto 1: FOTOGRAFIA FRENTE A ESCUELA, EN PRESENCIA DEL CONSULTOR



Foto 2: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: SUMINISTRO DE TANQUE DE AGUA



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PISO CERAMICO



Foto 6: NECESARIO PISO CERAMICO



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Daniel Alberto Choxom Ajencaja
EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-1057-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/05/2023




Foto 7: SUMINISTRO DE LAMINA TROQUELADA MODULO 2



Foto 8: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 9: TRABAJO DE REPELO Y CERNIDO



Foto 10: MEJORAMIENTO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD MODULO 1




Foto 11: NECESARIO PINTURA



Foto 12: PINTURA GENERAL



Am Sm Lem Lem

Firma y sello del Presidente de la OPF

Daniel Alberto Choxom Ajacaja
EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa