



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3711-42	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: CONCLUSION MURO PERIMETRAL



Foto 2: CONCLUSION MURO PERIMETRAL



Foto 3: CONCLUSION MURO PERIMETRAL



Foto 4: CONCLUSION MURO PERIMETRAL



Foto 5: CONCLUSION MURO PERIMETRAL




Foto 6: CONCLUSION MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3711-42	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE PUERTA



Foto 2: CAMBIO DE PUERTA



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA



Foto 4: CAMBIO DE PUERTA



Foto 5: CAMBIO DE PUERTA



Foto 6: CAMBIO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la CPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3711-42	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA



Foto 4: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA



Foto 5: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA



Foto 6: ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Subdirector Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Genova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3711-42	FECHA:	07/06/2024



Foto1: CAMBIO DE LAMPARA LED



Foto 2: CAMBIO DE LAMPARA LED




Foto 3: CAMBIO DE LAMPARA LED



Foto 4: CAMBIO DE LAMPARA LED



Foto 5: CAMBIO DE LAMPARA LED



Foto 6: CAMBIO DE LAMPARA LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OP



[Firma]

Firma y sello del Director General Educativo Público

