



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Callejón, Aldea El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0005-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Suministro e instalación de láminas troqueladas de Aluzinc cal. 26



Foto 2: Suministro y sustitución de portón de metal



Foto 3: Suministro y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 4: Suministro y sustitución de puerta de metal



Foto 5: Suministro e instalación de interruptores dobles lámparas



Foto 6: Suministro e instalación de torta de concreto de patio T=0.08M en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

