



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Flores Costa Cuca.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0009-45	FECHA	28/06/2024



FOTO 1:
SUSTITUCION DE MURO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2:
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL
Y SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA CALIBRE 26 EN DIRECCION



FOTO 3:
MANTENIMIENTO DE BALCONES



FOTO 4:
APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN MUROS




FOTO 5:
INSTALACION DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6:
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS
SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director OPR Establecimiento Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Flores Costa Cuca.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0009-45	FECHA	28/06/2024



FOTO 7:
INSTALACION DE PISO CERAMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 8:
MANTENIMIENTO DE MIGITORIO Y TAPA DE FOSA



FOTO 9:
SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 10:
INSTALACION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

ve

Firma y sello del representante de la comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

