



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1:
REPELLO, CERNIDO EN PAREDES DE COCINA, REPARACION DE MUROS.



Foto 2:
SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE COCINA POR PISO LIJO.



Foto 3:
SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



Foto 4:
SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL EN COCINA.



Foto 5:
SUSTITUCION DE BALCONES EN COCINA.



Foto 6:
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Sonia Paz

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Perez

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Oficina Educativa Pública

