



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1:
REPELLO, CERNIDO EN PAREDES DE COCINA, REPARACION DE MUROS.



Foto 2:
SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE COCINA POR PISO LISO.



Foto 3:
SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



Foto 4:
SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL EN COCINA.



Foto 5:
SUSTITUCION DE BALCONES EN COCINA.



Foto 6:
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Sonja Paz

Firma y sello del Presidente de la ORE



Thurys

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TALTICU, ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0021-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7:
SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA Y PLANCHA METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

S. Vinig Ruiz
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

