



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A LA PAR DE LA IGLESIA CATÓLICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0697-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de cubierta de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 2: Instalacion de base o estructura para cubierta de lamina (paloma)



Foto 3: Sustitución de base de estructura para cubierta lamina




Foto 4: Sustitucion de gradas de madera por metal.



Foto 5: Mantenimiento a sistema electrico de salón

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Chavero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

